Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of this document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medical AG & Co. KGaA, D-23542
Lübeck



1 Freier Steckplatz
Free slot

2 Best. LP Communicatin, wenn Option vorhanden *
PCB Communication, if option is available *

3 Best. LP IFCO-Carrier (Schwesternruf), wenn Option vorhanden *
PCB IFCO-Carrier (nurse call), if option is available *

4 Best. LP Pediatric-Flow (NeoFlow), wenn Option vorhanden *
PCB Pediatric-Flow (NeoFlow), if option is available *

5 Best. LP CPU 68332, immer vorhanden
PCB CPU 68332, always available

6 Best. LP CO2-Carrier, immer vorhanden
PCB CO2-Carrier, always available

* Wenn Option nicht vorhanden ist, muss der Steckplatz mit einer Blindplatte (1x 83 06 547, 2x 13 43 246) verschlossen werden.
If option is not available free slot must be closed with cover plate (1x 83 06 547, 2x 13 43 246).